

## Besuchsbericht Vortrieb

**Datum:** 18.08.2008  
**Anwesend:** Telefonischer Kontakt mit Herrn Bemerl  
**Prüfingenieur:** Dipl.-Ing. Dieter Walter  
**Baustelle:** 70546 Stuttgart, Untertürkheim, Emil-Kessler-Straße 4  
**Meldung-Nr.:** 2008/120552  
**Auftraggeber:** Sonstiger Auftraggeber  
**Bauüberwachung:** Sonstige  
**Auftragsvergabe:** Forderung nach Gütesicherung.  
**Arge-Partner, Subunternehmer:** -  
**Bauleiter:** Frau Osterndorff, Inga  
**Fachaufsichtspersonal:** Herr Bemerl, Gerhardt  
**Vorarbeiter:** -  
**Kolonnenstärke:** -  
**Planunterlagen auf der Baustelle:** -  
**Rohrstatik:** -

### Angaben zum Auftrag laut Baustellenmeldung

Nennweiten [-]	Sohlentiefen [m]	Längen [m]	Werkstoff
1200	4,80	175	SB
600	4,35	30	SB

**Arbeiten zum Besuchszeitpunkt:** Die Baustelle befindet auf dem Firmengelände der Firma Mercedes Benz. Der Zugang zur Vortriebsbaustelle der Firma Brochier wurde dem Prüfingenieur vom Auftraggeber aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Der Besuch der Baustelle ist mindestens 3 Tage vor dem geplanten Besuch beim Auftraggeber anzumelden.

- Aufgefahrene Strecke [m]: -  
- Max. aufzufahrende Strecke [m]: -  
- verlegter DN: -  
- Werkstoff: -  
- Baulänge [m]: -  
**Vortriebsmaschine**  
Hersteller, Typ: -  
**Vortriebsverfahren:** -

Abbauverfahren:	-
Förderverfahren:	-
Schmierung:	-
Steuerung:	-
Vermessung:	-
Max. zul. Vortriebskräfte [KN]:	-
Aufzeichnung der Kräfte:	-
Aufzeichnung der Lage:	-
Baugrund:	-
Tiefenlage:	-
Verbau der Start- und Zielgrube:	-
Verbaustatik:	-
Grundwasserhaltung:	-
Abwasserhaltung:	-
Eigenüberwachung:	Der Zugang zur Vortriebsbaustelle der Firma Brochier wurde dem Prüfenieur aufgrund strenger Sicherheitsanforderungen vom Auftraggeber abgelehnt. Die Eigenüberwachung konnte zum Besuchszeitpunkt nicht geprüft werden.
<b>Kenzeichnung mit GZ:</b>	-
<b>Bauausführung:</b>	Der Zugang zur Vortriebsbaustelle der Firma Brochier wurde dem Prüfenieur aufgrund strenger Sicherheitsanforderungen vom Auftraggeber abgelehnt. Die Bauausführung konnte zum Besuchszeitpunkt nicht geprüft werden.
<b>Anhörung:</b>	Nicht erforderlich

25.08.2008

gez.

Dipl.-Ing. Dieter Walter  
- Prüfenieur -